


長崎駅周辺の雨水排水管整備状況

【長崎大水害当時】




○道路側溝で排水できない雨水があふれ、長崎駅前に流れ込んでいた。

○駅前広場付近の浸水深さ0.5～1.0m。



【長崎大水害以降の整備】




○長崎市が雨水排水管を整備。

○長崎駅前に流れ込む雨水は1/4に縮小。



【長崎駅周辺区画整理事業での整備】



○長崎駅前の雨水の一部を浦上川へ排水。

○長崎駅周辺の排水能力がさらに、改善される予定。