



干満差があり漁船への給油作業が困難。
(芦辺漁港)



浮体式係船岸の整備により、作業の困難性がなくなり就労環境が改善された。



既設が古い石積構造であるため波浪等により倒壊の恐れがあった。(芦辺漁港)



コンクリートで保護することで倒壊を防ぎ安全性が確保できた。