

令和8年5月25日

担当課	長崎港湾漁港事務所 港湾課
直通番号	095-827-5242
担当者名	井手、中村

長崎港ターミナルビルの旅客用ボーディングブリッジ故障について (第2報)

長崎港ターミナルビルの旅客用ボーディングブリッジが故障し、長崎・五島航路フェリーへの旅客乗降ができなくなりましたが、5/25(月)2便より、暫定的な対応として、車両乗降施設から乗船していただくこととなりました。

なお、ボーディングブリッジは早期復旧に向け原因等を調査中で、復旧時期は未定です。

【位置】

長崎港ターミナルビル(長崎市元船町17-3)

【故障の概要】

5/22(金)20時、フェリーが長崎港に到着し、乗客下船後、ボーディングブリッジのタラップを収納させていたところで電源が遮断し、その後完全に稼働しなくなった。

- 5/23午前緊急調査実施。電気システムにエラーがないことを確認。
- 油圧システムの異常によるものと推測しているが、異常個所の特定には至っていない。
- 5/25(月)午前から詳細調査を実施中
- 復旧時期は未定

【旅客対応】

- 5/23(土)、5/24(日)全便、5/25(月)1便：旅客乗降不可
- 5/25(月)2便より、車両乗降施設から乗船可能
(九州運輸支局より変更認可を受けたことによる)

【ボーディングブリッジの概要】

- 平成7年完成
- 施設管理者：長崎県(長崎港湾漁港事務所)
- 利用者数：年間約20万人

【今後の予定】

(九州商船(株))

- 一般旅客定期航路事業に係る許可上、旅客乗降はボーディングブリッジのみであったため、車両乗降施設から乗降できるよう、5/23九州運輸局に対し、海上運送法に基づき、変更申請。5/24認可。

(長崎港湾漁港事務所)

- 完成後30年が経過し、油圧装置の油漏れや外壁の腐食損傷などにより老朽化が著しいほか、通路勾配が現在のバリアフリー基準である8%に適合していないことから、現在新しいボーディングブリッジを製作中であり、令和9年12月更新予定。

(現在のボーディングブリッジ)



(ボーディングブリッジの更新イメージ)

