


1. 工事進捗状況の説明

10月末までの進捗状況

10月末までの工事進捗率 40%

・ 仮設工

(仮称) 左底高架橋 L=108.8m




1. 工事進捗状況の説明

11月の工事予定

11月末までの工事進捗率 50%


- ・ P2床掘



1. 工事進捗状況の説明


日並交差点計画平面図

- ・ 現在、宅地開発が行われており、その前面部を宅地開発と併せて歩道の施工を行う。



1. 工事進捗状況の説明

10月末までの進捗状況




10月末までの工事進捗率 30%

- ・ 開発地前歩道整備



1. 工事進捗状況の説明

11月末までの進捗状況



11月末までの工事進捗率 90%

- ・ 開発地前歩道整備

1. 工事進捗状況の説明

安全対策協議会の結果

- ・安全対策協議会の資料については、意見結果を踏まえ、ホームページに掲載する予定です。

2. 質疑応答

