


# 1. 工事進捗状況の説明

## H30. 10月末までの進捗状況

【(仮称)左底高架橋A1下部工】


10月末までの工事進捗 75%

- ・ A1 進入路工完成。A1 下部工約6割施工済。



# 1. 工事進捗状況の説明(井手園交差点)

H30. 10末までの進捗状況



法面2工区側から井手園交差点に向かって撮影

工事区間 L=36m

工事区間 L=65m

法面1工区

法面2工区

至 川平有料道路

至 新長崎漁港

**井手園法面1工区**

【進捗状況】

- 法面工全工程が完了
- 全体進捗率100%

【今後の予定】

- 法尻部は埋戻し砕石を施工しているため、安全のためコーンを設置し進入禁止としている。
- 11月末完了検査予定

**井手園法面2工区**

【進捗状況】

- 法面工全工程完了
- 全体進捗率100%

【今後の予定】

- 法尻部は埋戻し砕石を施工しているため、安全のためコーンを設置し進入禁止としている。
- 10月末工事完了

1工区全景

2工区全景